

## 46200020 ORION Datenlogger für Temperatur und Feuchte



- Zum Überwachen der Temperatur und Feuchte, z.B. für Transport und Lagerung
- Großes Display für Momentanwertanzeige und
- Externer Temperaturfühleranschluß
- Batteriestatusanzeige
- ...
- ...
- ...

<b>Messbereich Temperatur:</b>	-30 - 70 °C
<b>Ablesung Temperatur:</b>	0,1 °C
<b>Marke:</b>	ORION
<b>Messbereich Feuchte:</b>	0 - 99 % rF
<b>Fehlergrenze (-20 bis +40 °C):</b>	± 0,5 °C
<b>Fehlergrenze (restlicher Bereich):</b>	± 0,7 °C
<b>Lieferung:</b>	mit USB-Datenkabel, Windows-Software auf CD und Batterie (1x 3 V Lithium, Typ CR2032)